



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Vilunda 12:1**

Fastighetsägare: **BRF Vilunda Allé**

Adress: **Centralvägen 13-21, Upplands Väsby**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF1	Centralvägen 13	2021-12-07	Godkänd	2027-12-07
2: FF2	Centralvägen 15	2021-12-07	Godkänd	2027-12-07
3: FF3	Centralvägen 17	2021-12-06	Godkänd	2027-12-06
4: FF4	Centralvägen 19	2021-12-06	Godkänd	2027-12-06
5: FF5	Centralvägen 21	2021-12-06	Godkänd	2027-12-06

Besiktningssman: Bill Bivemark

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Renare Kanaler Råsunda AB

Adress: Södra Långgatan 41, Solna

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Bill Bivemark